

W

Położony w centrum Skórzyna (gmina Główczyce) pałac o cechach klasycystycznych, będący w przeszłości własnością rodziny Stojentín, wzniesiono około połowy XIX wieku. Obiekt zbudowano na rzucie wydłużonego prostokąta z kamienną piwnicą i murowanym z cegły parterem oraz użytkowym poddaszem. Do głównego wejścia, osłoniętego czterokolumnowym portykiem zakończonym balkonem i pię-



Pałac w Skórzynie

rową wystawką o trójkątnym zwieńczeniu szczytowym, prowadzi podjazd w kształcie podkowy. Mansardowy dach budowli, pierwotnie kryty dachówką karpiówką, w latach

siedemdziesiątych tego stulecia zastąpiono eternitem. Elewacje z wyjątkiem piwnicy są tynkowane. W narożnikach widoczne są szerokie pasy boniowań, a nad niektórymi o-

knami gzymsy. Drugie wejście do wnętrza znajdowało się pośrodku tylnej elewacji, pod wystającym jeszcze ponad dolną partię dachu łukowym zwieńczeniem. Żeliwna, kręta klatka schodowa wiodła zeń do parku, z którego pozostały zaledwie resztki, jednak z okazami starodrzewu. W reprezentacyjnych pomieszczeniach parteru znajduje się parkiet układany w romby, pozostałe podłogi wykonane są z desek. Zachowała się oryginalna klatka schodowa łącząca parter z poddaszem, przy głównym wejściu na parterze drzwi zdobione ryzowaniami o motywach trapezu i półkola oraz odrzwia. Powojenny użytkownik, PGR, wykorzystywał obiekt na mieszkania. Obecnie pałac jest w dzierżawie, oczekuje jednak na nowego właściciela. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 430 m kw., poddasza — 251 m kw. Pałac wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i c.o. Stan jego ocenia się jako dobry.

EUGENIUSZ WIĄZOWSKI
Fot. Jan Maziejuk